

## Subsanación de las deficiencias detectadas en EICV2604306

---

### 1- NO SE APORTA

-Declaración responsable de técnico competente

#### **Se aporta**

-Número de colegiado

#### **Se incluye en el apartado 1 de la memoria**

-Dirección de ejecución

#### **Se incluye en el apartado 1 de la memoria**

-Ficha urbanística

#### **Se incluye firmada**

-Estudio de gestión de residuos firmado

#### **Se incluye**

### 2. REVISAR

-Documentación no firmada

#### **Se aporta firmada**

*-Plano de sección*

**Se aporta plano de sección y se refleja la relación huella contrahuella en el plano de DB SUA, y se justifica en la página 22 de la memoria.**

-Plano de demolición incompleto

**Se aporta el plano de demolición completando las actuaciones que no se marcaron en él.**

### 3.NIVEL DE PROTECCION II

-Justificación de hueco en fachada posterior

**Se justifica en la página 33 de la memoria y se incorpora plano de levantamiento de 1975.**

-Zócalo de fachada trasera

**Se justifica en la página 33 de la memoria y se completa el plano alzado de estado actual y de proyecto.**

-Demolición balaustrada

**Se justifica en la página 33 de la memoria y se incorpora plano de levantamiento de 1975.**

### 4.SISTEMA DE OSCURECIMIENTO

**Se incorpora la leyenda en el plano justificativo de DB SUA**